
工具I/O接口
Φ6 H7×6
RS485+电源接口
45°
拖动示教按钮
Φ50
4-M6×6
7
Φ31.5H7
Φ63h7
Φ75